

Optik

Gart+Art Edelstahl- Optik = ist eine Kombination aus Edelstahl und

Messingapplikationen mit Galvanischer Beschichtung (leicht Gölnden) für höchste Ansprüche. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, beständig gegen viele Säuren und Laugen. Passende Ergänzung zu Edelstahl. Allgemeine Hinweise zur Edelstahl-Pflege

Voraussetzungen für eine dauerhafte Beständigkeit aller Teile aus nicht rostendem Edelstahl und Edel-Finish sind folgende:

Die Oberfläche muss sauber gehalten werden.

Die Oberfläche muss gut belüftet sein.

Die Oberfläche muss unverletzt bleiben.

Beschädigungen bei Benutzung, beim Reinigen oder bei Reparaturarbeiten durch harte, insbesondere metallene Gegenstände aus nicht rostfreiem Material müssen vermieden werden. Die Oberfläche darf nicht mit rostenden Teilen in Berührung kommen: Fremdrost aus Wasserleitungen, von Feilspänen, Rückständen von Drahtbürsten oder Stahlwolle sowie Flugrost rufen Rosterscheinungen auf den Edlen-Teilen hervor. Wenn solche Verfärbungen eingetreten sind, müssen sie schnellstmöglich beseitigt werden. Neben der Wahl der bestgeeigneten Qualität gehören die Oberflächenbehandlung und die Reinigung zum besten Korrosionsschutz. Die Bauelemente lassen sich praktisch mühelos mit Wasser und Seife reinigen.